

119



PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS TÉRMICOS

ALTA

EPP LÍNEA ARAMIDA


COD.	GALGA	TEJIDO	COMPOSICIÓN DEL TEJIDO	COMPOSICIÓN DEL RECUBRIMIENTO	TIPO DE PUÑO	COLOR	TALLES	LARGO TOTAL	EMBALAJE
119	7	TERRYCLOTH	Aramida Lana (forro)	No aplica	Descarne (seguridad)	Amarillo. Puño gris claro.	10 11	38cm	60 pares

Guante tejido G7 TERRYCLOTH de 100% ARAMIDA. Forro de LANA. Puño de DESCARNE. Liso.

IRAM 3607



2241X IRAM
2344X Laboratorio Gamisol



* Los niveles de protección aquí declarados, corresponden a la palma del guante.

Los resultados de corte por cuchilla son sólo indicativos. El método de referencia es el de resistencia al corte (TDM).

IRAM 3608

Desteridad: 5
Inocuidad: Cumple
Presencia de Cromo: No aplica
Vencimiento: No posee

INSTRUCCIONES



No lavar



No planchar

El lavado de este guante puede alterar sus niveles de prestaciones.



CARACTERÍSTICAS

- Guante realizado en una sola pieza (parte tejida). Sin costura. Ambidiestro. Muy buena adaptación a la mano del usuario, otorgándole confort y seguridad. Absorbe y/o ventila la transpiración.
- Tejido en TERRYCLOTH, el 119 posee una textura compacta, cerrada y espesa, lo que garantiza una excelente protección en la mano por su alta resistencia a cortes.
- La fibra de ARAMIDA le otorga una muy buena resistencia a choques, a la abrasión, a los disolventes orgánicos (metanol, etanol, acetona, cloroformo, tolueno o el xileno) y al calor.
- Este guante posee un alto poder aislante debido a la LANA presente en su interior.
- El puño utilizado en la producción de éste EPP es un puño denominado de "seguridad", lo cual permite al usuario su rápida extracción a un bajo costo.
- Diseñado para la manipulación intermitente de objetos a temperaturas de hasta 250°C.
- Ninguno de los materiales añadidos en la fabricación de este guante puede causar alergias o daño al usuario.

APLICACIONES EN INDUSTRIAS

Automotriz

- Montaje e inspección de piezas de motores y pequeños componentes.

Metalúrgica y Siderúrgica

- Trenes de laminación de acabado: estructuras y chapas en caliente.
- Trenes de laminación en frío: chapas y flejes.

Plásticos y Vidrios

- Moldeo por inyección, manipulación de componentes fríos.

Maquinarias y Equipos

- Manipulación de piezas metálicas calientes.

Logística y Almacenamiento

- Conducción de equipos.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

- Guardar los guantes en su envase original protegidos de la luz directa del sol, lejos de fuentes de calor o equipos eléctricos.
- Mantenerlos en lugares o depósitos libres de humedad, del polvo u otras sustancias contaminantes.
- Sólo se garantizan las propiedades de protección de estos guantes si se mantienen las características originales de fabricación.

Bajo ninguna circunstancia se debe modificar el diseño original del producto.

CONDICIONES DE USO

- Para garantizar una utilización correcta y adecuada de estos guantes, en el caso de destinarlos a uso industrial, deberá consultar con el especialista responsable de la seguridad de su empresa.
- Se recomienda comprobar que el guante es apropiado para el uso deseado en las condiciones normales de trabajo y utilización del mismo en los diversos puestos de trabajo en que se lo implemente como EPP.
- Si el guante presenta variedad de talles, verifique que el tamaño sea el adecuado para su mano. Las propiedades de seguridad disminuyen cuando el tejido es estirado.
- Colóquese los guantes con las manos secas y limpias.
- Inspeccione los guantes en busca de fallas o roturas antes de utilizarlos, en caso de presentar alguna alteración, descártelos.
- No recomendamos su uso para máquinas de corte, sierras de cinta y similares; o como aislante térmico.