

N1003-IM

PROTECCIÓN CONTRA CORTES				EXTREMA		EPP LÍNEA HPPE			
COD.	GALGA	TEJIDO	COMPOSICIÓN TEJIDO	COMPOSICIÓN DEL RECURRIMIENTO	TIPO DE PUÑO	COLOR	TALLES	LARGO TOTAL	EMBALAJE
N1003-IM	13	JERSEY	Fibra técnica HPPE®	NITRILLO liso y efecto rugoso. Dispositivo TPR dorso	Tejido elastizado	Gris Bañado Azul y Negro	9 10 11	25 cm 26 cm 27 cm	36 pares

Guante G13 de HPPE® bañado interior completo con nitrilo liso, y exterior con Nitrilo. Dispositivos tpr en dorso.

SICyM Nº 896/99 / IRAM 3607



4544DP



IRAM 3608

Desteridad: 5

Inocuidad: Cumple

Presencia de Cromo: No aplica

Vencimiento: No posee

* Los niveles de protección aquí declarados, corresponden a la palma del guante.

INSTRUCCIONES DE LAVADO



No lavar



No planchar

El lavado de este guante puede alterar sus niveles de prestaciones.



CARACTERÍSTICAS

- Guante realizado en una sola pieza tejida. Muy buena adaptación a la mano del usuario.
- Tejido en JERSEY, posee una textura suave y ligera, ergonómicamente amigable y flexible.
- Presenta un magnífico agarre y un excelente comportamiento frente a los cortes por deslizamiento, resultando a la vez muy cómodo.
- Bañado interior completo con nitrilo "arenoso" (AZUL) y exterior con nitrilo (NEGRO).
- El dispositivo en el dorso, tiene muchos puntos de flexión para que su uso sea cómodo, sin perder destreza.
- El TPR se encuentra adherido mediante el sistema DRY-FLEX® que no permite el paso de líquidos, conservando la mayor flexibilidad.
- Ninguno de los materiales añadidos en la fabricación de este guante puede causar daño al usuario.

APLICACIONES EN INDUSTRIAS

Construcción

- Manipulación de materiales de construcción, hormigón, ladrillos y tejas.

Industria Automovilística / Mecánica

- Manipulación de piezas metálicas.
- Mecanismo de láminas finas de metal.
- Acabado de piezas cortantes.

Metalúrgica

- Manipulación de chapas con filos en los bordes.
- Inspección final de metales.
- Manipulación de planchas metálicas.
- Corte de piezas secas, pintadas o galvanizadas.
- Manipulación de materias primas abrasivas y cortantes.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

- Guardar los guantes en su envase original protegidos de la luz directa del sol, lejos de fuentes de calor o equipos eléctricos.
- Mantenerlos en lugares o depósitos libres de humedad, del polvo u otras sustancias contaminantes.
- Sólo se garantizan las propiedades de protección de estos guantes si se mantienen las características originales de fabricación.

Bajo ninguna circunstancia se debe modificar el diseño original del producto

(*): Los resultados de corte por cuchilla son solo indicativos. El método de referencia es el de resistencia al corte (TDM)

CONDICIONES DE USO

- Para garantizar una utilización correcta y adecuada de estos guantes, en el caso de destinarlos a uso industrial, deberá consultar con el especialista responsable de la seguridad de su empresa.
- Se recomienda comprobar que el guante es apropiado para el uso deseado en las condiciones normales de trabajo y utilización del mismo en los diversos puestos de trabajo en que se lo implemente como EPP.
- Si el guante presenta variedad de talles, verifique que el tamaño sea el adecuado para su mano. Las propiedades de seguridad disminuyen cuando el tejido es estirado.
- Colóquese los guantes con las manos secas y limpias.
- Inspeccione los guantes en busca de fallas o roturas antes de utilizarlos, en caso de presentar alguna alteración, descártelos.
- No recomendamos su uso para máquinas de corte, sierras de cinta y similares; o como aislante térmico.